


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»  
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)  
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский  
район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109  
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru  
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

---

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель  
Первичной профсоюзной организации  
 А.В. Белоногова

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Заведующего  
МБДОО «ДСОВ «Аленький цветочек»  
от 21.02.2022 № 152 - од

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда  
ПРИ РАБОТЕ  
НА КОПИРОВАЛЬНО- МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ**

**ИОТВ – 07-02**

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 01 марта 2022 года, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», от 02 декабря 2020 года № 40 «Об утверждении СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», разделом X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по охране, с учетом технической документацией производителей копировально-множительных аппаратов.

1.2. Данная инструкция по охране труда на копировально-множительных аппаратах устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы на копировально-множительных аппаратах, определяет безопасные методы и приемы выполнения работы на копировально-множительных аппаратах, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях. Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья при выполнении работ на копировально-множительных аппаратах.

1.3. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах допускаются

- лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, выполняющие требования правил по эксплуатации конкретного копировально-множительного аппарата, ознакомленные с настоящей инструкцией;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе, утвержденной заведующим, разработанной на основе Типовой программы, и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности с присвоением 1-й квалификационной группы по электробезопасности;
- инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной инструкции.

1.4. Опасные и (или) вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на пользователя копировально-множительного аппарата в процессе работы, отсутствуют.

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с копировально-множительным аппаратом:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;
- зрительное утомление при длительной работе с документами, на копировально-множительных аппаратах;
- снижение общего иммунного состояния организма в следствие длительного воздействия на пользователя электромагнитного излучателя;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических розеток и выключателей, электропроводки, неисправного копировально-множительного аппарата, вилок, шнуров питания с поврежденной изоляцией, не сертифицированных удлинителей при отсутствии заземления / зануления;
- поражение электрическим током при использовании неисправного копировально-множительного аппарата;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- повышенный уровень статического электричества;
- химические вещества, входящие в состав красок, порошков копировально-множительных аппаратов, при соприкосновении с ними и при их нагревании;
- повышенный уровень шума.

1.6. В целях соблюдения требований охраны труда при работе на копировально-множительном аппарате необходимо:

- Знать и соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии при выполнении работ на копировально-множительных аппаратах;
- соблюдать правила личной гигиены;
- знать способы рациональной организации рабочего места;
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с использованием копировально-множительных аппаратов, знать основные способы защиты от их воздействия;
- пользоваться копировально-множительными аппаратами согласно инструкции по эксплуатации производителя;
- знать порядок действия при поломке копировально-множительных аппаратов, их возгорания, сигналы оповещения о пожаре,
- уметь пользоваться средствами пожаротушения;
- знать местоположение аптечки, уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- выполнять режим рабочего времени и времени отдыха;
- при совместном использовании копировально-множительных аппаратов и персонального компьютера, соблюдать инструкцию по охране труда при работе на персональном компьютере.

1.7. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности копировально-множительных аппаратов, кабеля питания сообщить непосредственному руководителю и не использовать до полного устранения выявленных недостатков и получения разрешения.

1.8. Запрещается выполнять работу на копировально-множительных аппаратах, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.9. Работники, допустившие нарушения или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Перед началом работы на копировально-множительных аппаратах работник обязан:

Визуально оценить состояние выключателей, включить полностью освещение в помещении и убедиться в исправности электрооборудования:

- осветительные приборы должны быть исправны и надежно подвешены к потолку, иметь целостную светорассеивающую конструкцию и не содержать следов загрязнений;
- уровень искусственной освещенности при общем освещении в рабочем кабинете должен составлять не менее 300 люкс, на экране монитора не более 200 люкс;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.2. Убедиться в свободности выхода из рабочего кабинета (помещения), проходов.

2.3. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности ее медикаментами.

2.4. Убедиться в безопасности своего рабочего места:

- проверить мебель на предмет ее устойчивости и исправности;
- убедиться в отсутствии внешних повреждений копировально-множительных аппаратов;

- оценить целостность шнура питания;
  - не допускать переплетения, скручивания, заземления кабелей копировально-множительных аппаратов;
  - кабели электропитания должны располагаться с тыльной стороны копировально-множительных аппаратов;
  - убедиться в отсутствии посторонних предметов на копировально-множительных аппаратах;
  - убедиться в достаточном количестве бумаги для печати.
- 2.5. Рационально организовать свое рабочее место, привести его в порядок. Убрать посторонние предметы и всё, что может препятствовать безопасному выполнению работы и создавать дополнительную опасность.
- 2.6. Проверить наличие свободного доступа ко всем функциональным частям копировально-множительных аппаратов и их исправность (лоток для подачи бумаги).
- 2.7. При необходимости протереть копировально-множительный аппарат, стекло с использованием специальных салфеток.
- 2.8. Материалы для ксерокопирования располагать так, чтобы в обращении с ними не приходилось делать лишних движений, по правилу: с левой стороны то, что берете левой, с правой стороны то, что берете правой рукой.
- 2.9. Включить копировально-множительный аппарат, удостоверившись в исправности, в отсутствие предупредительных звуковых, световых или текстовых сигналов, свидетельствующих о поломке.
- 2.10. При необходимости выполнить регулировку качества сканирования, печати.
- 2.11. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1. После включения копировально-множительного аппарата, необходимо дать ему прогреться 1-2 минуты.
- 3.2. Копировально-множительный аппарат необходимо использовать только в исправном состоянии, включать и выключать в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.
- 3.3. Использовать бумагу, предназначенную для копирования.
- 3.4. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному случаю (облокачиваться на копировально-множительные аппараты и т.п.).
- 3.5. При работе на копировально-множительных аппаратах не загромождать свое рабочее место, выход из помещения, подходы к первичным средствам пожаротушения бумагой, документами, папками и любыми другими посторонними предметами.
- 3.6. Следить за исправной работой копировально-множительных аппаратов, быть внимательным к работе не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
- 3.7. Не наклоняться над работающими копировально-множительными аппаратами.
- 3.8. Не допускать попадания внутрь аппаратов скрепок, кнопок и других посторонних мелких металлических предметов.
- 3.9. Не перегружать копировально-множительный аппарат. После изготовления каждых 100 копий, делать 5 минутный перерыв, отключив аппарат из сети.
- 3.10. При длительной работе с документами, с целью снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы.
- 3.11. В процессе работы соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены.

- 3.12. Для поддержания здорового микроклимата организовывать проветривание кабинета, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками или ограничителями.
- 3.13. При использовании персонального копировально-множительными аппаратами запрещается:
- включать в электросеть и отключать от неё приборы мокрыми руками;
  - включать копировально-множительный аппарат совместно с другим электрооборудованием или аппаратурой высокой мощности от одного источника энергоснабжения;
  - включать копировально-множительный аппарат в сеть, только что принесенный с улицы в холодное время года;
  - допускать попадания влаги на поверхности используемых электроприборов;
  - выполнять выключение рывком за шнур питания;
  - передвигать включенные в электрическую сеть электроприборы;
  - размещать на копировально-множительных аппаратах предметы (бумагу, ткань, вещи и т.п.);
  - закрывать отверстия для забора воздуха электроприборов;
  - располагать электроприборы в закрытых и глухих местах;
  - разбирать включенные в электросеть приборы;
  - прикасаться к шнурам питания с поврежденной изоляцией;
  - сгибать, заземлять и натягивать кабели питания;
  - оставлять без присмотра включенные электроприборы, покидать рабочее место не выключив устройство.
- 3.14. Соблюдать во время работы настоящую инструкцию по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах, установленный режим рабочего времени (труда) и времени отдыха, при работе с использованием оргтехники руководствоваться инструкциями по охране труда на данные виды оборудования.
- 3.15. Запрещается самостоятельно разбирать и выполнять ремонт копировально-множительных аппаратов. Эти работы может выполнять только специалист по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники.
- 3.16. Не допускать концентрации пыли в помещении, где выполняется работа на копировально-множительных аппаратах.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

- 4.1. Не допускается приступать к работе на копировально-множительных аппаратах при плохом самочувствии или внезапной болезни.
- 4.2. Перечень основных возможных аварийных ситуаций, причины их вызывающие:
- ощущение действия электрического тока, поражение электрическим током при неисправности копировально-множительного аппарата, шнура питания, отсутствие заземления (зануления);
  - пожар, возгорание, задымление, искрение в следствие неисправности копировально-множительного аппарата.
- 4.3. При возникновении неисправности копировально-множительного аппарата и иных электроприборов (посторонний шум, ощущение запаха тлеющей изоляции электропроводки, искрение) необходимо прекратить с ними работу, обесточить и изъять, сообщить заместителю заведующего по административно-хозяйственной части (администратору) и использовать только после выполнения ремонта и получения разрешения.
- 4.4. В случае получения травмы или плохого самочувствия работник обязан прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в медицинский пункт детского сада, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 03 (103 – с мобильного) и поставить в известность заведующего. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (угроза



Пронумеровано и прошнуровано  
5 ( Листы ) листов и  
скреплено печатью  
специалист по ОТ О.Ю. Киселева

