

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«ДСОВ «Аленький
цветочек»

Погудина Л.А.

10 марта 2023 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3 (ул. Лесная, 36В)**

**МО Октябрьский район
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра**

« 10 » марта 2023 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада
- 1.2. Адрес объекта с. Перегребное, ул. Лесная, д. 36В
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 333 кв.м
 - часть здания - этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7923 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего с мая 2023г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, с. Перегребное, ул. Лесная, 36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности дошкольное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусом ОАО «Северавтотранс» по маршруту КСМУ-4 - поселок до остановки «Детский сад «Аленький цветочек»».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			на схеме передвижения	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	2	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	2	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	2	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	1	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным:

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с умственными нарушениями; для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; для инвалидов с нарушениями слуха.

Объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для всех инвалидов требуется:

- разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах, в том числе простыми, доступными словами (фразами).

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках требуется:

- установка специальной кнопки вызова помощи на входной калитке (на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня поверхности передвижения, за пределами радиуса открывания двери. (7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020), п. 7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020: Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м.);

- организация оказания ситуационной помощи сотрудниками ДОО с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо:

- организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, с нарушениями зрения необходимо:

- организация оказания ситуационной помощи сотрудниками ДОО с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях;
- использование контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

Территория, прилегающая к зданию (участок): выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (эвакуационные выходы) в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4см один элемент порога).

Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать санузел горизонтальными поручнями, тревожной кнопкой для инвалидов.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Текущий ремонт.

	т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные решения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Организационные решения.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028 г.г.

в рамках исполнения Программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Полная доступность объектов ДОО (ДП) для всех МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* **не требуется;**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется;**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии:

Заместитель по АХЧ Киселева О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены комиссии:

Представитель

Приобской местной общественной организации
общероссийской общественной организации


«Всероссийское общество инвалидов» Мотовичева Л.А.



(Подпись)

Заместитель по ВМР Сеитова Э.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Рабочий КОРЗ Думин А.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Воспитатель Белоногова А.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Воспитатель Новицкая О.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3
от « 10 » марта 2023 г.

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
детского сада**

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на схеме	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	отсутствует информация об объекте и оказываемых им услугах, в том числе простыми, доступными словами (фразами); отсутствует специальная кнопка вызова на высоте 1- 1,2м от ур.пов-ти движения	К.О.	разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах, в том числе простыми, доступными словами (фразами); установить специальную кнопку вызова	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1		не организовано информационное обеспечение для инвалидов с нарушением слуха; не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С.Г.	оказание ситуационной помощи, устройство дублирование информации звуковым оповещением	Орг. ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	нет			место для парковки инвалидов отсутствует	К.О.	определение места парковки, установка спец.знака	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1	1	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

детского сада
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на схеме	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	2			Все		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2		отсутствие противоскользящего покрытия	К.О.	установить противоскользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	2		высота порогов 0-5см.		снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога)	-
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов	ТР, орг.

					соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012, высота порогов 0-5см		с нарушениям и зрения, снизить высоту порогов	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на схеме	№ фото	
Вход в здание	ДУ	2		ТР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

детского сада

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2		отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	Все	обозначить пути движения к зонам целевого назначения, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями и зрения	ТР, орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	-	-	высота порогов 0-5см.		снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога)	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Обеспечить устройство пандусов, получение акустического информирования, снизить высоту порогов	ТР, орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на схеме	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (Г, О, У) ВНД-И (С, К)	2		Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
зона обслуживания инвалидов

детского сада

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	2			К.О.С.	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениям и зрения	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						обеспечить своевременное получение визуальной, акустической	

							и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениям и зрения	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на схеме	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С)	2		Организационные мероприятия, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

детского сада

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2		нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН (соответствующих нормативным требованиям)	К. С. О.	оборудование горизонтальными поручнями, кнопкой вызова для инвалидов, оказание ситуационной помощи	Орг. ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Оборудование горизонтальными поручнями, кнопкой вызова для инвалидов, оказание ситуационной помощи	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ ВНД-И (С, К)	2		Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

детского сада

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»

628109, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский р-он,
с. Перегребное, ул. Лесная, 36В

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				все	обеспечить в соответствии с нормативным требованиям	Орг, ТР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						На всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, К, О) ВНД-И (Г, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.